



Comuna Mogosoia, Str. Crangului, nr. 26, Judet Ilfov  
CUI RO 33847100, J23/3352/31.05.2021  
IBAN: RO82 BTRL RONC RT03 5039 7101,  
Banca Transilvania

**Salubris Waste  
Management**

Nr.SWM 218/31.03.2023

Catre,  
**Agentia Pentru Protectia Mediului Mures**  
Str. Podeni, nr. 10, loc. Targu Mures, jud. Mures  
E-mail: office@apmms.anpm.ro  
Telefon: 0265.314.984  
**Referitor: RAM 2022**

Va transmitem atasat la prezenta Raportul Anual de Mediu pentru anul 2022,  
Salubris Waste Management SRL, Stația de Tratare Mecanică și Biologică din  
cadrul Depozitului Conform Sanpaul jud. Mures.

Va multumim.

Cu stima,  
Director general  
Iancu Vasile





S.C. SALUBRIS WASTE MANAGEMENT S.R.L.

RAPORTUL ANUAL DE MEDIU – 2022–  
STAȚIA DE TRATARE MECANICĂ ȘI BIOLOGICĂ din cadrul SMIDS MURES

Cuprins:

- 1-Date de identificare
- 2-Datele privind desfasurarea activitatii
- 3-Situatia centralizata
- 4-Reclamatii, sesizari
- 5-Masuri impuse de autoritatile de control
- 6-Incidente asupra mediului
- 7-Incidente care afecteaza exploatarea instalatiilor si activitatilor
- 8-Masuri pentru prevenirea si repararea prejudiciilor

### 1. Date de identificare

Numele instalației	Stația de Tratare Mecanică și Biologică din cadrul Depozitului Conform Sanpaul jud. Mures
Adresa/orașul instalației	Comuna Sanpaul-jud Mures Nr. 8B
Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E)	46° 27'00 " latitudine N si 24°21'00 " longitudine E 3812: Colectarea deseurilor periculoase 3811 colectarea deseurilor nepericuloase
Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx)	Tratare mecano- biologică
Activitatea principală	
Volumul producției:	
a) Cantitatea de deseuri intrata in anul 2022	a) 36247.32 tone
b) Cantitatea de deseuri efectiv eliminata pe depozit in anul 2022 (to)	b) 28549.06 tone
Autoritatea de reglementare	Agentia pentru Protectia Mediului Mures
Numărul instalațiilor	Conform Capitol 8 din AIM nr. 3/MS/22.03.2016 rev
Numărul orelor de funcționare pe an	2080
Numărul angajaților	17
Numărul autorizației de mediu	3/MS /22.03.2016
Persoana de contact	Ing. Iancu Vasile
Telefon nr.	0751522156
Fax nr.	-
Adresa E-mail	<a href="mailto:office@swm-rvr-deseuri.ro">office@swm-rvr-deseuri.ro</a> , <a href="mailto:office.mures@swm-rvr-deseuri.ro">office.mures@swm-rvr-deseuri.ro</a>

## 2.Datele privind desfasurarea activitatii

### CLASIFICARE

Activitatea principala	Descriere	Codul 1 (codul NOSE-P principal format din cinci cifre)
<p>Categoria de activitate conform Anexei 1 la Legea nr.278 /24.10.2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Eliminarea deșeurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi, implicând, cu excepția activităților care intră sub incidența prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, desfășurarea uneia sau mai multora dintre următoarele activități;</li> <li>-Tratarea biologică;</li> </ul>	<p>Statia de tratare Mecano-Biologică din cadrul SMIDS Mures amplasat in comuna Sanpaul, judet Mures, nr 8 B, administrata de Asocierea S.C SALUBRIS WASTE MANAGEMENT SRL - S.C. ECO FIRE SYSTEMS S.R.L., lider de asociere: SC SALUBRIS WASTE MANAGEMENT SRL,com Mogosoia, str Crangului, nr 26 Subsol, jud Ilfov</p>	<p>cod NOSE-P 109.07</p>



### 3. Situatia centralizata

#### Cantitatile de deseuri receptionate, refuzate:

Denumire	COD	Receptionate (tone)	Refuzate (tone)
Deseuri municipale	20 03 01	36247.32	

#### Cantitatile de deseuri eliminate/ predate spre tratare:

Denumire	Compozitie/caracterizare	Cantitate/tone	Eliminata
Refuz de ciur	Deseuri menajere prelucrate mecanic prin tocat, nesortate de sita rotitoare	18510.42	DDN Sanpaul
MOAC	Deseuri menajere tratate mecanic si biologic	10038.64	DDN Sanpaul
Deseuri combustibile	Deseuri combustibile	7.08	Fabrica de ciment Hoghiz
Fier	Fier recuperate TMB	127.96	MIHAI & GABI SRL
Pet	PET recuperate TMB	9.6	PROFESSIONAL RECYCLE SRL

UTILITATI

Consum de energie		Unitatea de măsură	Anul
Consumul de energie	Conținutul de sulf		
Motorină	10 ppm	GJ	2022
Electricitate		MWh	110
Alte tipuri			262,985
<u>Apă:</u>			
Consum de apă subterană pe amplasament		m <sup>3</sup> /an	0
Consum de apă de suprafață pe amplasament		m <sup>3</sup> /an	0
Consum de apă din rețeaua orasenească		m <sup>3</sup> /an	0

BILANT DE MATERIALE

INTRARI AN 2022						IESIRI						
Materii prime/ materiale	Cantitate t/an	Natura chimica	Impactul asupra mediului	Modul de stocare	Produs finit		Deseuri		Apa		Aer	
					Cantitate t/an	%	Cantitate t/an	%	Cantitate t/an	%	Cantitate t/an	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Motorină	49	Produs petrolier	Nu este cazul	Cisterne metalice	Nu este cazul	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL*												



DEȘURI GENERATE DIN ACTIVITATEA PROPRIE TMB ANUL 2022

Cod dese conf. HG nr. 856/200 2	Denumire deseuri proprii				Denumire deseuri proprii				Starea fizica	Sanpaul
	Categori de deseuri	Peric.	Neper	Cantit (t/an)	Mod de gestionare	Deseuri recuperare	Peric.	Nep		
20 03 01	Deseuri menajere	-	DA	0	Deseuri menajere	-	DA	0	S	Eliminare pe depozit Sapaul
20 01 01	Ambalaje hartie/ carton	-	DA	0	-	Ambalaje hartie/ carton	DA	0	S	Recuperare Conform contract cu reciclator autorizat
20 01 39	Ambalaje materiale plastice PET-uri si materiale plastice	-	DA	0	-	PET-uri si material plastic	DA	0	S	Recuperare Conform contract cu reciclator autorizat
20 03 04	Namol de la curatare bazin colector ape uzate	-	DA	0	Nu este cazul	-	DA	0	S	
17 04 05	Deseuri metalice -- piese uzate inclusive casare utilaj	-	DA	0	-	Deseuri metalice	DA	0	S	Recuperare Conform contract cu reciclator autorizat
16 01 03	Anvelope uzate	-	DA	0	-	Anvelope uzate	DA	0	S	Recuperare Conform contract cu reciclator autorizat
19 02 06	Namol concentrat evacuat din statia de epurare levigat	-	DA	0	Nu este cazul	-	DA	0	S	

13 05*	13 02	Ulei uzat de motor de la Depozit si de la Instalatia de productie energ.electrica din gazul de depozit	DA	-	0	-	Ulei uzat de motor	DA	-	0	L	Contract de preluare pentru valorificare,
16 01*	16 06	Acumulatori uzati	DA	-	0	-	Acumulatori uzati	DA	-	0	S	Se dau la schimb
16 07*	16 01	Filtru ulei	DA		0.02		Filre ulei	DA		0.02		Contract de preluare pentru valorificare,
16 05*	16 02	Ulei folosit	DA		0.2		Ulei folosit	DA		0.2		Contract de preluare pentru valorificare,
16 99	16 01	Filtre aer		DA	0					0		Eliminare pe depozit Sanpaul
TOTAL											0.22 to	

DESEURI TMB – CENTRALIZATOR AN 2022

Nr. crt	Deseuri produse pe amplasament	
1	Cantitatea totala de deseuri produsa de amplasament	0.32
2	Cantitatea totala de deseuri nepericuloase produse	0.1
3	Cantitatea de deseuri nepericuloase eliminate pe amplasament	0.1
4	Cantitatea de totala deseuri periculoase produse pe amplasament	0.22
5	Cantitatea de deseuri periculoase eliminate in afara amplasamentului	0.22

**Substante periculoase**

Nu este cazul.

**Emisii in aer**

Nu este cazul.

**Evacuarea in emisar a apei de suprafata - Paraul Techenis apa epurata (permeat) din Instalatia cu osmoza inversa -**

Nu este cazul.

\*Statia de tratare a levigatului este operata de SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL.

**Evacuare in emisar a apei de suprafata** - Paraul Techenis apa epurata din Instalatia de epurare a apelor fecaloid-menajere si ape pluviale IB 200 Semestrul I- Nu s-a deversat Statia de epurare a apelor fecaloid- menajere nu a functionat.

Nu este cazul.

\* Instalatia de epurare a apelor fecaloid-menajere si ape pluviale este operata de SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL.

**Evacuare in emisar a apei de suprafata** - Paraul Techenis apa epurata din Instalatia de epurare a apelor fecaloid-menajere si ape pluviale IB 200 Semestrul II

Nu este cazul.

\* Instalatia de epurare a apelor fecaloid-menajere si ape pluviale este operata de SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL.

**Apa subterana**

Nu este cazul.



\* Forajele de monitorizare sunt operate de SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL.

Emisii in sol

Nu este cazul.

\* Depozitul de deseuri nepericuloase este operat de SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL.

Concluzia autorizata este ca activitatea statiei de tratare mecano-biologica de la Sanpaul judet Mures nu a avut impact negativ.

Emisii

Nu este cazul.

Cheltuieli cu protectia mediului - anul 2022

Nu a fost cazul.

Analize aer

Analizele de aer au fost efectuate de Wessling Romania SRL, indicatorul de pulberi totale pentru emisii asociate sistemului de ventilatie al halei TMB este max 50mg/Nmc conform AIM nr 3/2016.

Valoare maxima masurata a fost 1,17 mg/Nmc.

**4. Reclamatii, sesizari:**

**5. Masuri impuse de autoritatile de control:**

In decursul anului 2022

Unitatea de control	Data	Sanctiuni	Realizare	Obiectivul controlului

**6. Incidente asupra mediului:**

In anul 2022 nu a fost cazul de notificari referitoare la eventualele incidente asupra mediului. In cadrul sistemului de management de mediu au loc periodic simulari pentru posibilele situatii de urgenta identificate pe amplasament, astfel incat personalul sa fie in permanenta pregatit sa faca fata unei eventuale poluari accidentale, precum si in aspectele legate de comunicarea cu autoritatile responsabile.

**7. Incidente care afecteaza exploatarea instalatiilor si activitatilor:**

In anul 2022 nu a fost cazul.

**8. Masuri pentru prevenirea si repararea prejudiciilor asupra mediului:**

Periodic sunt efectuate instruirii interne cu tematica de protectia mediului pentru personalul de la punctul de lucru Sanpaul, Jud. Mures. Temele abordate in anul 2022 au inclus: problematica gestionarii deseurilor conform Legii nr. 211/2011, a modului in care se face colectarea selectiva pentru deseurile ajunse pe amplasament, monitorizari efectuate si rezultatele analizelor obtinute, etc. In orice moment este disponibila pe amplasament o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului.



**SALUBRIS WASTE MANAGEMENT SRL**

**Director general**  
Iancu Vasile

